

# SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

## AIRSTOP Lepiace pásky

**Popis:** Pevné systémové lepiace pásky s akrylátovým lepidlom.

**UV odolnosť:** max. 2 mesiace; pri väčšej záťaži použiť „**OMEGA fasádnu pásku**“.

**Teplota spracovania:** -40 °C do +100 °C

**Lepiaca sila:** **AIRSTOP lepiaca páska** prevezme funkciu vzduchotesného a protiveterného tesnenia a nie silovú funkciu. Parozábrany a iné fólie sa vždy musia pripevniť svorkou, sponou atď. (mechanicky).

**Omietateľnosť:** **AIRSTOP lepiace pásky** nie sú omietateľné a pretierateľné. Pre túto aplikáciu použite prosím **AIRSTOP FLEX lepiacu pásku**.

**Lepiaca technika:** Pri lepení lepiacich pásk je potrebné, aby páska bola celou jej plochou prilepená na dané miesto. Čím je tlak pri lepení vyšší, tým je aj príľnavosť lepšia (prítlačný valček). Prelepenie pásk cez seba resp. krížom je bez problémov možné. (Výnimka: **AIRSTOP Quickband**). Pre omietnuté povrchy alebo pre veľmi drsné povrchy odporúčame **AIRSTOP tesniacu hmotu SPRINT**. Spracovávané materiály musia byť bez prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. V prípade pochybností odporúčame úpravu podkladov s napr. **UNI Primer**, **BUBI LF základny adhézny náter**.

**Lepenie pri veľmi nízkych teplotách:** **AIRSTOP lepiace pásky** sú pre lepenie od ca. -5 °C vhodné. Ale berte na vedomie, že pri nízkych teplotách aj pri malej teplotnej zmene môže dôjsť k vzniku povrchového kondenzátu. Ten sa potom hromadí v okolitých plochách. Pri lepení na tieto povrchové plochy pôsobí táto jemná inovät' – film ako oddeľovacia vrstva. Dbajte na nasledovné plochy: drevo, dosky z aglomerovaného dreva (OSB, MDF, 3S-dosky...), tehla, plast (hladké povrchy, očistené od silikónov a voskov), kovy očistené od oxygénov a hrdze atď. Dbajte na naše systémové návrhy na základe nášho cenníka.

**Doba lepenia:** po nalepení **AIRSTOP lepiacej pásky**, dochádza k tzv. procesu zvárania. Tento proces trva ca. 6-24hod, podľa toho aká je v tom čase teplota. Až po tomto procese zvárania sa dosiahne požadovaná účinnosť lepiacej pásky.

**Odstránenie lepiacej pásky:** s fénom na vlasy pásky troška zohriať, až kým lepidlo nezmäkne, potom pásku pomaly odlepiť. Pri správnej teplote sa v podstate celé lepidlo s páskou odlepí. Posledné zvyšky lepiacej pásky odstránite s **AIRSTOP čistiacim prostriedkom na lepenie**. POZOR: pri citlivých podkladoch netriete príliš dlho na jednom mieste. Poprípade 5-15min. čakať a potom ešte raz **AIRSTOP čistiaci prostriedok na lepenie** nastriekať a plochu utrieť.

**Skladovateľnosť:** v uzavretom kartóne v chlade a v suchu, role bez oddeľovacieho papiera neukladať na seba.

**Skladovateľnosť:** 2 roky

**Odstránenie:** Oddeľovací papier a páska – domáce smeti, skládky

**Garancia:** Použitie akrylové lepidlo neobsahuje živicu a ani žiadne iné prísady, ktoré by spôsobovali popraskanie lepidla. Lepidlo je preto veľmi odolné proti starnutiu. Odolnosť proti starnutiu **AIRSTOP lepiacich pásk** sa dozviete z konkrétneho technického listu.